テーピング後外観検査装置のご導入までのフロー

お引き合い	お客様	お客様よりフィットテックにお問い合わせいただきます
打ち合わせ	お客様 フィットテック	製品の形態、不良モード、判定基準などを打ち合わせします
サンプルご提供	お客様	テスト用のサンプル(3リール程度)をご提供していただきます
テスト	フィットテック	お預かりしたテスト用サンプルで画像認識のテストを行います。 また、必要に応じて判定アルゴリズムを作成します。
デモ機貸し出し	フィットテック	ご提供頂いたテスト用サンプルを基に調整したデモ機をお客様に 貸し出します
デモ機評価	お客様	お客様にてデモ機を実際に使用し、評価をしていただきます
発注	お客様	評価の結果、問題がなければ、発注をしていただきます
納入	フィットテック	外観検査装置を納入させていただきます